

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
www.agrolab.de

AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

Føns og Omegns Vandværk + Udby og Rolund
Torben Andersen
Gl. Assensvej 51
5580 Nr. Aaby
DÅNEMARK

Dato 27.12.2016
Kundenr. 10053827

ANALYSERAPPORT 1803981 - 163003

Ordre **1803981 Føns og Omegns Vandværk + Udby og Rolund**
 Analyse nr. **163003 Drikkevand Danmark**
 Projekt **4205 Føns og Omegns Vandværk + Udby og Rolund Drikkevand**
 Prøvens ankomst **19.12.2016**
 Prøvetagning **19.12.2016 09:15**
 Prøvetager **AL-North Heidi Rossander**
 Kunde-prøvebetegnelse **A00200063249**
 Formål **Drikkevandskontrol, vandværk**
 Omfang **Mikrobiologisk kontrol**
 Udtagningssted **Udby Rolund Vandværk, ledningsnet Mælkerum, Gl. Assensvej 51**
 Gade **Gl. Assensvej 51**
 Postnummer/Sted **5580 Nr. Aaby**
 Anlægs-ID **81780**

| Enhed | Resultat | Påvisningsgrænse | Kvantificeringsgr. | Grænseværdi BEK | Metode |
|-------|----------|------------------|--------------------|-----------------|--------|
|-------|----------|------------------|--------------------|-----------------|--------|

Fysisk-kemisk Parameter

| | | | | | |
|-------------------------|----|-----|---|--|-------------------|
| Temperatur (Feltmåling) | °C | 9,2 | 0 | | DIN 38404-4 (C 4) |
|-------------------------|----|-----|---|--|-------------------|

Sensorisk undersøgelse

| | | | | | |
|----------------------|--|------------|--|--|----------------|
| Farve (Feltmåling) | | Ingen | | | DS EN ISO 7887 |
| Klarhed (Feltmåling) | | Klar | | | visuelt |
| Lugt (Feltmåling) | | Ingen lugt | | | DEV B1/2 |

Mikrobiologisk undersøgelse

| | | | | | |
|---------------------|-----------|----|---|-----|-------------------|
| Kimtal ved 22°C | CFU/1ml | 52 | 0 | 200 | EN ISO 6222:1999 |
| Kimtal ved 37°C | CFU/1ml | 1 | 0 | 20 | EN ISO 6222:1999 |
| E. coli | CFU/100ml | 0 | 0 | 0 | DIN EN ISO 9308-1 |
| Coliforme bakterier | CFU/100ml | 0 | 0 | 0 | DIN EN ISO 9308-1 |

Vandet overholder kvalitetskravene i BEK nr 802 af 01/06/2016.

Prøvetagning er udført i henhold til: EN ISO 5667-5; EN ISO 19458



AGROLAB Umwelt Kiel Frau Rapp, Tlf. 0431/22138-522
Kundeservice Drikkevand/Badevand

AGROLAB Agrar und Umwelt GmbH

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
www.agrolab.de



Dato 27.12.2016
Kundenr. 10053827

ANALYSERAPPORT 1803981 - 163003

Testens begyndelse: 20.12.2016
Testens afslutning: 23.12.2016

Testresultaterne gælder udelukkende for testens genstande. Ved prøver af ukendt oprindelse er en plausibilitetskontrol kun mulig under visse forudsætninger. Mangfoldiggørelse af uddrag af rapporten er ikke tilladt uden vores skriftlige tilladelse.